Lauenstraße Abschnitt 2 - Meßstetten
Zustandsbewertung

Haltung	Straßenname	Tiefe [m]	Haltungslänge [m]	*Zustandsklasse (DWA)*	Bemerkungen
MW531-4	Lauenstraße	2,4	30,00	1	Baujahr 1963 (aufgrund des Baujahres ist davon auszugehen, dass die Haltung undicht ist) und die Haltung ist aus der Abschreibung draußen, Risse, nicht fachgerechte Stutzen, vollflächige Korrosion, gerade noch ARZ II: **Von innen sanierbar!!!!**
MW531-3	Lauenstraße	2,7	30,63	2	Baujahr 1963 (aufgrund des Baujahres ist davon auszugehen, dass die Haltung undicht ist) und die Haltung ist aus der Abschreibung draußen, Risse, nicht fachgerechte Stutzen, vollflächige Korrosion
MW531-2	Lauenstraße	2,3	45,42	1	Baujahr 1963 (aufgrund des Baujahres ist davon auszugehen, dass die Haltung undicht ist) und die Haltung ist aus der Abschreibung draußen, Risse, nicht fachgerechte Stutzen, vollflächige Korrosion, Wurzeleinwüchse, einragendes Dichtungsmaterial, **ein von innen kritisch zu sanierender Zulauf**:
MW531-1	Lauenstraße	2,9	10,59	2	Baujahr 1963 (aufgrund des Baujahres ist davon auszugehen, dass die Haltung undicht ist) und die Haltung ist aus der Abschreibung draußen, vollflächige Korrosion

Legende (DWA-Zustandsklassifizierungen):

ZK 0	sehr starker Mangel
ZK 1	starker Mangel
ZK 2	mittlerer Mangel
ZK 3	leichter Mangel
ZK 4	geringfügiger Mangel